

Informe Nº: 14_07498	Fecha de recepción: 26 de septiembre de 2014 Fecha de finalización: 29 de septiembre de 2014 Fecha de emisión: 3 de octubre de 2014
	Página 1 de 2
Cliente:	LARRAÑAGA ARBELAK, S.L.
Persona de contacto:	Angel Larrañaga
Dirección:	Autonomía, 4-2º planta baja
Población:	20870 ELGOIBAR (Gipuzkoa)

REFERENCIA: GRANITO GRIS CASTELO PULIDO CON TRATAMIENTO LURGRIP							
NORMA	TÍTULO	PROBETA	VALOR MEDIO DIRECCIÓN 1	VALOR MEDIO DIRECCIÓN OPUESTA	VALOR MEDIO PROBETA	RESULTADO (USRV)	CLASIFICACIÓN SEGÚN EL CTE
UNE-ENV 12633:2003 Anexo A	Método de la determinación del valor de la resistencia al deslizamiento/resbalamiento de los pavimentos pulidos y sin pulir	1	50	50	50	50	Clase 3 R _d > 45 (Ver tablas I y II)
		2	45	50	45		
		3	50	50	50		
		4	50	50	50		

USRV: valor de resistencia al deslizamiento sin pulir.

Tabla I – Clasificación de los suelos según su resbaladidad

Resistencia al deslizamiento R _d	Clase
R _d ≤ 15	0
15 < R _d ≤ 35	1
35 < R _d ≤ 45	2
R _d > 45	3

Informe Nº: 14_07498

Fecha de recepción: 26 de septiembre de 2014
 Fecha de finalización: 29 de septiembre de 2014
 Fecha de emisión: 3 de octubre de 2014

Página 2 de 2

Cliente: LARRAÑAGA ARBELAK, S.L.
 Persona de contacto: Angel Larrañaga
 Dirección: Autonomía, 4-2º planta baja
 Población: 20870 ELGOIBAR (Gipuzkoa)

Tabla II – Clase exigible a los suelos en función de su localización

Localización y características del suelo	Clase
Zonas interiores secas	
- Superficies con pendiente menor que el 6%	1
- Superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras	2
Zonas interiores húmedas, tales como las entradas a los edificios desde el espacio exterior ⁽¹⁾ , terrazas cubiertas, vestuarios, duchas, baños, aseos, cocinas, etc.	
- Superficies con pendiente menor que el 6%	2
- Superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras	3
Zonas exteriores. Piscinas ⁽²⁾ . Duchas.	3
⁽¹⁾ Excepto cuando se trate de accesos directos a zonas de uso restringido.	
⁽²⁾ En zonas previstas para usuarios descalzos y en el fondo de los vasos, en las zonas en las que la profundidad no exceda de 1,50 m.	



Blanca Ruiz
de Gauna

Blanca Ruiz de Gauna
 Jefe Laboratorio de Caracterización
 de Materiales de Construcción
 División Servicios Tecnológicos

* Los resultados del presente informe conciernen, única y exclusivamente al material ensayado.

* La información completa relativa a los ensayos solicitados queda a disposición del cliente bajo petición.

* Este informe no podrá ser reproducido sin la autorización expresa de FUNDACIÓN TECNALIA R&I, excepto cuando lo sea de forma íntegra.